


Przekrój konstrukcyjny

km 0+145 - 0+292, 0+330 - 0+794, 0+876 - 1+044, 1+181 - 1+247, 1+265 - 1+685



Rysunek	Przekrój konstrukcyjny	Rys.3.2
Zadanie	przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Kwiatowo	12.2018r.
Inwestor	Nadleśnictwo Dobrocin, Dobrocin 20, 14-330 Małyty	
Wykonawca	Biurowo Planowania i Realizacji Inwestycji Przemysław Zieliński	
Opracował	Przemysław Zieliński	