


Przekrój konstrukcyjny

km 0+000 - 0+145, 0+292 - 0+330, 0+794 - 0+876, 1+044 - 1+181, 1+247 - 1+265, 1+685 - 1+900



Rysunek	Przekrój konstrukcyjny	RYS.3.1
Zadanie	przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Kwiatowo	12.2018r.
Inwestor	Nadleśnictwo Dobrocin, Dobrocin 20, 14-330 Małdyty	
Wykonawca	Biurowo Planowania i Realizacji Inwestycji Przemysław Zieliński	
Opracował	Przemysław Zieliński	